

Simply working

## RN 3000 –Стеклобой



### Решение

В качестве замены были подобраны флажковые датчики серии RN 3001. Благодаря специальным опциям – особому типу уплотнения и подшипникам из нержавеющей стали, на работу датчика не влияют такие факторы как высокоабразивный материал и повышенное содержание влаги.

### Постановка задачи

Компания Гардиан Стекло Рязань, Россия, производитель архитектурного листового стекла марки SunGuard, искала решение по замене флажковых датчиков, которыми было укомплектовано оборудование для транспортировки смеси шихты и стеклобой. Приборы не выдерживали агрессивного воздействия измельченного стекла, поступавшего на дробилку с улицы, зачастую влажного и перемешанного со снегом.

