

RN в доломите и карбонате кальция



Постановка задачи

Фирма ОМИА из Италии нуждалась в сигнализации предельного уровня заполнения бункера после циклона. Материал-отфильтрованная пыль карбоната кальция. Особым требованием для датчика была хорошая защита от проникновения пыли и надежность.

Наше решение

На предприятии был установлен ротационный датчик предельного уровня заполнения Rotonivo RN 3001. Благодаря специальному тефлоновому уплотнению датчик надежно работает при высокой запыленности, а также повышенном давлении процесса.

